

कार्यालय सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड प्रथम  
श्रीगंगानगर।

क्रमांक / 1246  
26-4-18

दिनांक

प्रधानाचार्य

मयूर स्कूल

एचएच फार्म, पावर हाउस रोड

श्रीगंगानगर।

विषय :- शिक्षा भवन का सुरक्षा प्रमाण-पत्र वर्ष 2018-2019

महोदय

आपके शिक्षा भवन का निरीक्षण सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 26.04.2018 को किया गया और मौके पर पाया कि संलग्न नक्शो में लाल स्याही से मार्क विद्यालय भवन सामान्य अवस्था में सुरक्षित है। अतः उक्त शिक्षा भवन को सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने की दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक उपयोग हेतु सुरक्षित है।

संलग्न:- नक्शो-3

भवदीय

(रमेश कुमार सुथार)

सहायक अभियन्ता  
सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड प्रथम  
श्रीगंगानगर-11588